



ДИРЕКТИВА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

Номер ДЛГ: 2023 – 0002
AD number:

Дата выпуска: 19.01.2023
Issued:

Применимость: B787/B767/B757 всех модификаций
Applicability:

Отменяемые ДЛГ: Нет
Supersedure:

Затрагиваемый компонент: основной топливный фильтр
Affected part: двигателей

Основание:
Reason:
07.01.2023 г. при выполнении пассажирского рейса НУ-9649 по маршруту Ташкент-Казань на ВС А320 UK 32012 АО «Uzbekistan Airways» в процессе снижения для захода на посадку в аэропорту Казань на высоте FL60 произошел отказ левого двигателя. После выполнения всех процедур экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту назначения. В ходе расследования обнаружена стружка в основном топливном фильтре левого двигателя. Согласно оперативным рекомендациям комиссии по расследованию данного события необходимо на ВС B787/B767/B757 всех модификаций, выполнить разовый осмотр основного фильтра очистки топливной системы двигателей на предмет наличия механических примесей и стружки.

Требуемые действия:
Required Action:
На всем действующем парке ВС B787/B767/B757 всех модификаций, произвести разовый осмотр основного фильтра очистки топливной системы двигателей на предмет наличия механических примесей и стружки.

Срок выполнения: До 25.01.2023г.
Compliance Time:

Ссылки: Письмо Минтранса РУз № 6-3/238 от 16.01.2023 г.
Reference:

Заместитель директора

Лим О.